



DANAK  
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 807788  
Sagsnavn: Stn. 482-119  
Udtaget: 07.09.2023  
Prøvested: 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 12-09-2023  
Version: 1  
Modtaget: 07-09-2023  
Analyseperiode: 07-09-2023 -  
12-09-2023  
Ordrenr.: 807788

**Sagsnavn:** Stn. 482-119  
**Lokalitet:** Stn. 482-119  
**Prøvested:** 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag  
**Prøve ID:** Erstatningsprøve  
**Udtaget:** 07.09.2023 kl. 08:35  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Helle.b.hansen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

**Prøvenr.:** 198739/23

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:35	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Badevand, erstatningsprøve	# 110082	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.09	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	# i.a.b.	-	Visuel
Intestinale Enterokokker	6	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann