



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 16-08-2023
Version: 1
Modtaget: 11-08-2023
Analyseperiode: 11-08-2023 -
16-08-2023
Ordrenr.: 801787

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-140
Prøvested: 482-140F, Lohals Renseanlæg S
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 11.08.2023 kl. 12:43
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 180143/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:43 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Badevand, erstatningsprøve | # 109662 | - | - |
| Vandtemperatur | 17.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NV (315) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.16 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 4 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 16-08-2023
Version: 1
Modtaget: 11-08-2023
Analyseperiode: 11-08-2023 -
16-08-2023
Ordrenr.: 801787

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-200
Prøvested: 482-200, Åsø Strand
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 11.08.2023 kl. 13:23
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 180144/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:23 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Badevand, erstatningsprøve | # 109673 | - | - |
| Vandtemperatur | 17.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NV (315) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8,27 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 16-08-2023
Version: 1
Modtaget: 11-08-2023
Analyseperiode: 11-08-2023 -
16-08-2023
Ordrenr.: 801787

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-165
Prøvested: 482-165, Emmerbølle Strand
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 11.08.2023 kl. 13:05
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 180145/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:05 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Badevand, erstatningsprøve | # 109683 | - | - |
| Vandtemperatur | 17.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NV (315) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8,11 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 9 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 16-08-2023
Version: 1
Modtaget: 11-08-2023
Analyseperiode: 11-08-2023 -
16-08-2023
Ordrenr.: 801787

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-85
Prøvested: 482-085, Snøde Hesselbjerg
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 11.08.2023 kl. 12:10
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 180146/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:10 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Badevand, erstatningsprøve | # 109667 | - | - |
| Vandtemperatur | 17.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NV (315) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8,24 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 16-08-2023
Version: 1
Modtaget: 11-08-2023
Analyseperiode: 11-08-2023 -
16-08-2023
Ordrenr.: 801787

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-130
Prøvested: 482-130C, Lohals Renseanlæg N
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 11.08.2023 kl. 12:41
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 180147/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:41 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Badevand, erstatningsprøve | # 109661 | - | - |
| Vandtemperatur | 17.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NV (315) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.16 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 35 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 16-08-2023
Version: 1
Modtaget: 11-08-2023
Analyseperiode: 11-08-2023 -
16-08-2023
Ordrenr.: 801662

Sagsnavn: Stn. 482-13
Lokalitet: Stn. 482-13
Prøvested: 482-013B, Hjortholm 50 m Syd
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 11.08.2023 kl. 11:19
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: helle.hornemann
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 179707/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:19 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Badevand, erstatningsprøve | # 109657 | - | - |
| Vandtemperatur | 16.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NV (315) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.13 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann