



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-xx  
**Prøvested:** 482-xx, Bagenkop Havn  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 10:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125018/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 10:43                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.4                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.31                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 17                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-31  
**Prøvested:** 482-031C, Tangrenden N  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 09:52  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125019/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 09:52                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 18.8                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Frisk vind (5)                    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.06                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 80                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 90                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-22  
**Prøvested:** 482-022, Løkkeby Strand N  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 12:14  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125020/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 12:14                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.2                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.14                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 7                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-55  
**Prøvested:** 482-055B, Østrig  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 12:39  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125021/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 12:39                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.5                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.28                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 50                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 70                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-85  
**Prøvested:** 482-085, Snøde Hesselbjerg  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 13:06  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125022/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:06                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.5                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Frisk vind (5)                    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.32                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 7                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 20                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-90  
Prøvested: 482-090, Hoborg  
Udtaget: 16.07.2024 kl. 13:31  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 125023/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:31                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 1-10 (1)                          | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.1                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.32                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-100  
**Prøvested:** 482-100E, Hov Nordstrand  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 13:51  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125024/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:51                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.7                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.40                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 2                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-150  
**Prøvested:** 482-150C, Stoense Havn  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 14:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

**Prøvenr.:** 125025/24

| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 14:09                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.2                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.41                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 7                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-170  
**Prøvested:** 482-170C, Dageløkke S  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 14:26  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125026/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 14:26                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.1                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Megen (3)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.10                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 1                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-180  
**Prøvested:** 482-180, Helletofte N  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 15:13  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 125027/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 15:13                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.9                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Megen (3)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.24                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 2                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-200  
Prøvested: 482-200, Åsø Strand  
Udtaget: 16.07.2024 kl. 15:04  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 125028/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 15:04                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.7                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.30                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 4                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-10  
Prøvested: 482-0100, Søbadeanstalten  
Udtaget: 16.07.2024 kl. 07:52  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 125029/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 07:52                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | 11-20 (2)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.7                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Let vind (3)                      | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.06                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 6                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-65  
**Prøvested:** 482-065, Bellevue  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 08:04  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125030/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 08:04                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.1                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.02                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 360                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 980                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Registr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-80  
**Prøvested:** 482-080H, Ristinge N, Blå flag  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 08:41  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125031/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 08:41                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 18.9                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.16                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 1                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-60  
**Prøvested:** 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 09:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

|                                |                                   |              |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Prøvenr.:</b>               | 125032/24                         |              |                                       |
| <b>Parameter</b>               | <b>Resultat</b>                   | <b>Enhed</b> | <b>Metode</b>                         |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -            | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 09:09                             | -            | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -            | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.9                              | °C           | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -            | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter        | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode         | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm           | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -            | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -            | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -            | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.23                              | pH           | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |              |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.       | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml   | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml   | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-40  
**Prøvested:** 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 10:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125033/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 10:33                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 18.8                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Frisk vind (5)                    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.28                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-21  
Prøvested: 482-021, Bukkemose S  
Udtaget: 16.07.2024 kl. 10:10  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 125034/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 10:10                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.2                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.23                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 5                                 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 100                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-20  
**Prøvested:** 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 11:25  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125035/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 11:25                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 19.2                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Frisk vind (5)                    | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.21                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 40                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 180                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-45  
**Prøvested:** 482-045, Færggården  
**Udtaget:** 16.07.2024 kl. 11:45  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| <b>Prøvenr.:</b>               | 125036/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 11:45                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 18.5                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Under 1m (<1)                     | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Ingen (1)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 7.68                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | 90                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 210                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-119  
Prøvested: 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag  
Udtaget: 16.07.2024 kl. 13:56  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.: 125037/24

| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 13:56                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.0                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Nogen (2)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | -                                 | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | 8.23       | - Visuel                              |
| Intestinale Enterokokker       | 10                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | 10                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 858855  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 22-07-2024  
Version: 1  
Modtaget: 16-07-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
22-07-2024  
Ordrenr.: 858855Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-165  
Prøvested: 482-165, Emmerbølle Strand  
Udtaget: 16.07.2024 kl. 14:44  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.:                      | 125038/24                         |            |                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter                      | Resultat                          | Enhed      | Metode                                |
| Prøvetagning Badevand          |                                   | -          | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken                | 14:44                             | -          | -                                     |
| Antal badende                  | Ingen (0)                         | -          | -                                     |
| Vandtemperatur                 | 20.4                              | °C         | -                                     |
| Visuel bedømmelse              | - (99)                            | -          | -                                     |
| Sigtedybde                     | Over 1m (>1)                      | meter      | -                                     |
| Skydække                       | 8/8 af himlen dækket af skyer (8) | Kode       | Målt i felten                         |
| Nedbør                         | Megen (3)                         | mm         | -                                     |
| Vind fra                       | V (270)                           | -          | -                                     |
| Vindstyrke                     | Jævn vind (4)                     | -          | Kode                                  |
| Strøm fra                      | V (270)                           | -          | -                                     |
| pH ved prøvetagning            | 8.28                              | pH         | DS/EN ISO 10523:2012                  |
| <b>Laboratoriets målinger:</b> |                                   |            |                                       |
| Beskrivelse, badevand          | #                                 | i.a.b.     | Visuel                                |
| Intestinale Enterokokker       | <1                                | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000                 |
| E. Coli                        | <10                               | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017         |

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann